




Pracėinamojo kolektoriaus kamery Nr. (VIII) 55 KORTELE 108-C-12
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšetio nomenklatura)
1992 Vilnius Giluzių I. m. r.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės		
Dangtis	ket.	650		A-158.02	Lipynės	<u>lipynės</u> (medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	158.02	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus	
Dugnas	bet.	3.88 x 5.63	3.67	154.35	2) B- 157.99	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m		
1	1-2	kavit. vand.	p/	70(50), 70(50)		
	3-4	šiluminė	p/	70(80), 40(50)		
	5	vandent.	p/	90(100)		
	6	žemės št. k.				
2	1-2	kavit. vand.	p/	50(65), 50(65)		
	3-4	šiluminė	p/	50(70), 40(50)		
	5	vandent.	p/	40(50)		
	6	žemės št. k.				
3	1-2	kavit. vand.	p/	90(100), 90(100)		
	3-4	šiluminė	p/	90(100), 50(70)		
	5	vandent.	p/	125(150)		
	6	žemės št. k.				
4	1-2	kavit. vand.	p/	50(70), 50(70)		
	3-4	šiluminė	p/	70(80), 40(50)		
	5	vandent.	p/	125(150)		
	6	žemės št. k.				
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
					Objekto Nr. <u>01-3/ 5154</u>	
					Sudarė	<u>Lipynės</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino	<u>Giluzių I. m. r.</u> (pavardė) (parašas)
					19 <u>92</u> m. <u>02</u> mėn. <u>02</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)	