




Pracėinamojo kolektorėiaus Kamerė Nr. (VIII) 55 KORTELE 10.8-C-12
 (ėrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) (planėto nomenklature)
1992 Vėbruė Gėluėzė I.m.r.
 (ėrenginio pastatymo metal) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>lipėnės</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių virėaus 2) B- 157.99
Dangtis	ket.	650		A-158.02	
Žemė			0.0	158.02	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3.88 x 5.63	3.67	154.35	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/ 5154</u> Sudarė <u>Lipėnės</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Gėluėzė</u> (pavardė) (parašas) 19 <u>92</u> m. <u>02</u> mėn. <u>02</u> d. (ėrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	karėt. vand.	p/	70(50), 70(50)	
	3-4	ėilumėnė	p/	70(80), 40(50)	
	5	vandent.	p/	90(100)	
	6	žemės ė.t.ė.			
2	1-2	karėt. vand.	p/	50(65), 50(65)	
	3-4	ėilumėnė	p/	50(70), 40(50)	
	5	vandent.	p/	40(50)	
	6	ėilumėnė			
3	1-2	karėt. vand.	p/	90(100), 90(100)	
	3-4	ėilumėnė	p/	90(100), 50(70)	
	5	vandent.	p/	125(150)	
	6	ėilumėnė			
4	1-2	karėt. vand.	p/	50(70), 50(70)	
	3-4	ėilumėnė	p/	70(80), 40(50)	
	5	vandent.	p/	125(150)	
	6	ėilumėnė			