

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>28A</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Bitėnų g.</u> (gatvė)		108-C-13 (75/32 - 0104) (planšeto nomenklatura)		
S ↑						
Priirišimo brėžinys						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	
Dangtis	ketus	650	152,73		Lipynės ..5..... (medžiaga, kiekis)	
Žemė	[hatched]	[hatched]	0.00		Ar yra vandens?	
Sienos	bet	[hatched]	[hatched]		Ar yra dujų?	
Dugnas	bet	1000	1,33		Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia	1,44 151,29	
	Nr. 2	pvc	250	Viršus Apačia	1,45 151,28	
	Nr. 3	pvc	160	Viršus Apačia	1,40 151,33	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 4a			Apačia		
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 5a			Apačia		
						Kvalifikacijos paž. 1GKV-395
	Objektas:					Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					<u>(v. pavardė)</u> (parašas)	
2021 01 06 (irenginio tyrinėjimo data)						