



<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Inginio pavadinimas) (Gatvė)	Nr. (<u>1</u>) <u>91</u> KORTELE <u>108-C-14</u> (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
--	---	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



X 24179,93
 Y 22455,23



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. kopečios. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		152,08	
Žemė			0.0	152,08	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	x ²⁰⁰⁰ / ₁₈₀₀	8,75	143,33	Pastabos <u>Šulinys</u> koordinuotas be dangčio
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia 10,69	141,39
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia 10,69	141,39
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31.432</u> ... Sudarė <u>Dulys</u> (parašas) <u>Čirklys</u> (pavardė) Patikrino <u>Stimys</u> (parašas) (pavardė) 198.9 m. ... 12. ... mėn. 20. d. (Inginio tyrinėjimo data)