

<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>8</u>) <u>152</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>108-C-15</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

(0,1)
(0,27)
(2,10)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčio (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		150,81	
Žemė				0.0	150,81	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	x 2000 1800	7,85	142,96	Pastabos. Šalinys. Koordinuotas be dangčio
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia	9,88 140,93	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia	9,88 140,93	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Objekto Nr. 01-364321...
						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						1988 m. 12. mėn. d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)