

KF

kameros

Nr. (11)

201

KORTELE

Vilnius

(Gatvé)




108-C-15

(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI

(Malmenys duoli m)

PRI RIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kapeičior. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		149,70	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	149,70	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos. Šalinys	
Dugnas		bet.	1800	6,94	142,76	Koordinuota be dangčio	
Vamžiniai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia	8,86	140,84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia	8,86	140,84	
	Nr. 3	o/c	200	Viršus Apačia	8,07	141,63	Objekto Nr. 21-3/43?!
	Nr. 4			Viršus Apačia			Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia			Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia			1988 m. 12 mėn. 20 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)