108 ITI 182c

Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (XV) 22 KORTELĖ 108-C-15

(įrenginio pavadinimas) (abrise) (plane) (planšeto nomenklatūra)

1992 (įrenginio pastatymo metai) | Vilnius (miestas) | Gilužių I m.r (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		A-154.88
Žemė			0,0	154.88
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	3,38 × 4,84	4.20	150.68

Lipynės kopečios (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) B- 154,60

Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst. nuo dugno m	
1	1-2	karšt. vand.	pl	70(76), 70(76)		
	3-4	šilumine	pl	70(80), 40(50)		
	5	vandent.	pl	175 (200)		
	6	ryšių k.				
	7	žemos įt. el. k.				
2	1-2	karšt. vand.	pl	50(70), 50(70)		
	3-4	šilumine	pl	50(65) 40(50)		
	5	vandent.	pl	70(80)		
	6	ryšių k.				
	7	aukštos	įt. e. k.			
	8	žemos	įt. el. k.			
3	1-2	karšt. vand.	pl	40(50), 40(50)		
	3-4	šilumine	pl	50(70), 32(40)		
	5	vandent.	pl	175 (200)		
	6	aukštos	įt. e. k.			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5154

Sudarė	Šikys (pavardė)	(parašas)
Patikrino	(pavardė)	(parašas)

1983 m. 02 mėn. d.
(įrenginio tyrinėjimo data)