

Vandentiekio

šulinio

Nr. (6) 24^a KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Smalinės

108-C-15



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis
 $\times 0.20$


3

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		153.78	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	153.78	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatabos
Dūgnas	bet.	1000	1.60	152.18
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	Viršus 1.27	152.51	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/5154:
	Nr. 2		Apačia		
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
		Apačia			
					Sudarė <i>P. Grybos</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1994 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)