

64

ITI Nr. 91^dF. kanalizacijos

šulinio

Nr. (354) 36

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VilniusSmalinės

108-C-15

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotai m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		154.04	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	154.04	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1000	2.85	151.19		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	3.07		
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		Objekto Nr. 01-3/5754...	
				Apačia	3.08		
	Nr. 3			Viršus		Sudarė	P. Grybors (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus		Patikrino	(parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		1993 m. ... 10. ... mėn. 18. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			