

Vandentiekio

kameros

Nr. (1) 8 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Įsrūtis


108-C-15

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		153.90	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	153.90	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2.08x2.04	2.23	151.64	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	150	Viršus 1.77 Apačia	152.13
	Nr. 2	ketin	100	Viršus 1.77 Apačia	152.13
	Nr. 3	ketin	150	Viršus 1.77 Apačia	152.13
	Nr. 4	ketin	100	Viršus 1.77 Apačia	152.13
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-21.5157....
					Sudarė <i>K. K. Petrušauskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1994. m. ... 23 ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)