

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Įrenginio pavadinimas)
Gelužiy m.r.
(Gatvė)



Nr. (13) 152 KORTELE
108-C-1
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 24803,65 \\ \hline 422040,51 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \oplus \\ 2 \end{array} 3$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Astumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		154,73	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	154,73	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1500				
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia	5,21	149,52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-31.706. Sudarė <i>Antanas Cirklys</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė) 1990 m. 06. mėn. 20 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia	5,21	149,52	
	Nr. 3	bet	400	Viršus Apačia	5,19	149,54	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			