

KF

3al

Nr. (1) 187 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Pilaitis III mpr.

108-C-1

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁶ (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	650		156,32	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet				Pastabos	
Dugnas		bet	1500	3,03	153,09		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3,20	153,12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3,20	153,12	
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia	3,15	153,17	Objekto Nr. 91-316335...
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			Sudarė <i>Olga Čirkytė</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			Patikrino <i>Alvydas</i> (parašas) (pavardė)
	19 97 m. 05 mėn. 22 d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)