


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (13) 243 KORTELE 108-C-i
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)

1994 Vilnius Giluzių Dm. Nr.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus. 2) $H_B = 156,96$ $H_{liub} = 156,36$
Dangtis	ket.	650		A) 156,90	
Žemė			0,0	156,90	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	5830 x 3830	3,65	153,25	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5701</u> Sudarė <u>Cirklys</u> <u>Darys</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas) 198 <u>4</u> m. <u>09</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	Karšt.vand.	pl	65,80	
	3-4	Šil.tr.	pl	76,76	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
	7-8	Žil.el.kab.			
2	1-2	Karšt.vand.	pl	50,65	
	3-4	Šil.tr.	pl	57,57	
	5	Vand.	pl	100	
	6	Ryšio kab.			
	7-8	Žil.el.kab.			
3	1-2	Karšt.vand.	pl	50,65	
	3-4	Šil.tr.	pl	57,57	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
	7-8	Žil.el.kab.			
4	1-2	Karšt.vand.	pl	50,65	
	3-4	Šil.tr.	pl	57,57	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
	7-8	Žil.el.kab.			