


Pradinamojo kolektoriaus kamera Nr. (3) 41 KORTELE 108-C-1
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1996 Vilnius Pilaitis M. M. K.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PĖJUOLIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuonis mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pėdviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dangtis	ket.	650		157,34	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3190 x 5750	3,60	153,74	
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	2) $H_B = 157,24$ $H_{lub} = 156,91$ Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2/6335</u>
1	1-2	žil. el. kab.			
	3	žil. el. kab.			
	4	Vand	PVC	200	
	5-6	žil. tr.	pl	160, 160	
2	1-2	žil. tr.	pl	159, 159	
	3-4	žil. el. kab.			
	5	Vand	poli	200	
3	1-2	žil. tr.	pl	57, 57	
	3	Vand	poli	80	
	4	žil. el. kab.			
4					Sudarė <u>Čičkys</u> <u>Čičkys</u> (pavardė) (parašas)
5		Kl.	chc	200	Patikrino <u>Čičkys</u> (pavardė) (parašas)
1997 m. <u>03</u> mėn. <u>26</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)					