



Praciniamojo kolektoriaus kamera Nr. (3) 41 KORTELE 108-C-1
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1996 Vilnius Pilaitis III mjr.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_B = 157,24$ $H_{umby} = 156,91$
Dangtis	ket.	650		157,34	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3790 x 5750	3,60	153,74	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/6335</u> Sudarė <u>Cirklys</u> <u>Oras</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas) 199 <u>6</u> m. <u>03</u> mėn. <u>26</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	Ajt. el. kab			
	3	Žit. el. kab			
	4	Vand.	pvc	200	
	5-6	Šil. tr.	pl	159,159	
2	1-2	Šil. tr.	pl	159,159	
	3-4	Ajt. el. kab			
	5	Vand.	poli	200	
3	1-2	Šil. tr.	pl	57,57	
	3	Vand.	poli	80	
	4	Žit. el. kab			
4					
5		KL	dlc	200	