


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. () 75 KORTELĖ 108-C-1
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
 (įrenginio pastatymo metal) Vilnius (miestas) Pilaitis III m.r. (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		B) 155,78	Ar yra dujų? —	
Žemė					Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus	
Sienos	bet.				2) $HA = 155,95$ $H_{vib} = 155,53$	
Dugnas	bet.	3420 x 4950	3,63	152,35	Obj. Nr 01-2-10322 V. Gončarov <i>BJ</i> 2001.09.18	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
1	1-2	Sil.tr	pl	89; 89	1,39 / 0,96	153,74 / 153,28
	3	D	pl	32	0,65	153,00
	4-5	Ž.it.el.kab			1,79 / 1,99	154,14 / 154,34
2	1-2	Sil.tr	pl	89; 89	1,34 / 0,92	153,69 / 153,23
	3	Vand	PE	200	0,89	153,24
	4-5	Ž.it.el.kab			1,74 / 1,94	154,09 / 154,29
3	1-2	Sil.tr	pl	76; 76	1,41 / 1,01	153,36 / 153,36
	3	Vand	PE	200	0,93	153,28
	4-5	Ž.it.el.kab			1,80 / 1,98	154,15 / 154,33
4		HL	ket	150	- 0,10	152,25
					Sudarė	<u>Cirkas</u> <u>Čuvas</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino	<u></u> <u></u> (pavardė) (parašas)
					1989 m. <u>10</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)	