

KF

(komunikacija)

Šulinys

(irnginio pavidinimas)

Nr. 92

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)Karaliaučiaus
(galvė)108-C-1
(planeto nomenklatura)



S

Šulinio pjūvis

Priėmimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės <u>1</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		155,83	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Slenas		g./b.				Pastabos
Dugnas		bet	1500	4,50	151,33	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	4,62 151,21	 J. Salkausko personalinė įmonė tel. 8 286 80075
	2	PVC	200	Viršus Apačia	4,62 151,21	
	3	PVC	200	Viršus Apačia	4,62 151,21	
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
Objektas:						
Sudarė						D. Salkauskas <u>Šalk</u> (v. pavadė) (parašas)
Patikrino						J. Salkauskas (v. pavadė) (parašas)
2007. 06 (irnginio tyrinėjimo data)						