



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (2) 115 KORTELE 108-C-2
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1996 Vilnius Vydūno
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopijos</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_B = 157,94$ $H_{kub.} = 157,54$
Dangtis	ket.	650		157,94	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3500 x 5000	3,66	154,28	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5986</u> Sudarė <u>Cirklop</u> <u>Rups</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas) 199 <u>7</u> m. <u>02</u> mėn. <u>17</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	3il. tr.	pl	133,133	
	3-4	Žil. el. kab.			
	5	Žil. el. kab.			
	6	Vand.	polit	200	
2	1-2	3il. tr.	pl	133,133	
	3-4	Žil. el. kab.			
	5	Žil. el. kab.			
	6	Telef. kab.			
	7	Vand.	polit	200	
3	1-2	3il. tr.	pl	89,89	
	3-4	Žil. el. kab.			
	5	Telef. kab.			
	6	Vand.	polit	80	
4		KL	plast	150	