



Praeinamojo kolektoriaus piūvio Nr. (2) 118 KORTELE 108-C-2
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1996
 (įrenginio pastatymo metai) Vilnius Vydūno
 (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2)
Dangtis	ket.	650		157,49	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1500	269	154,80	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5986</u> Sudarė <u>Cirklis</u> <u>Quip</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas) 19 <u>97</u> m. <u>02</u> mėn. <u>17</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
A	1-2	Sil.tr	pl	133,133	
	3-4	Žit.el.kab			
	5	Ail.el.kab			
	6	Telef.kab			
	7	Vand	polit	200	