

24

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (1.) <u>153</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Giluzių m.r.</u> (Gatvė)		<u>108-C-2</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

$$\begin{array}{r}
 \times 24802,72 \\
 \hline
 2 \quad 22289,80 \\
 3
 \end{array}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 11 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		158,86	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	158,86	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	6,15	152,71	
Vamzdžiai	Nr. 1	alc	200	Viršus Apačia	6,32	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-314-06..
	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia	6,32	
	Nr. 3	alc	200	Viršus Apačia	6,08	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė <u>Deivydas Cirklys</u> (parašas) (pavardė)						Patikrino <u>Deivydas Cirklys</u> (parašas) (pavardė)
19.90 m. 06. mėn. 20. d. (Irenginio tyrinėjimo data)						