



kand (Komunikacija) kameros Nr. (19) 182 KORTELE
Vilnius (Miestas) Gilazių mjr. (Gatvė) 108-C-2 (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės med. <u>Kapėčio</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		1157,65	Ar yra vandens?
Žemė			00	157,65	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>H0=157,62</u>
Dūgnas	bet.		4,36	153,29
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 150	Viršus 3,92 Apačia 153,73	153,29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3162-8</u>
	Nr. 2	pl 150	Viršus 2,29 Apačia 155,36	155,36	
	Nr. 3	pl 150	Viršus 2,29 Apačia 155,36	155,36	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
Sudarė <u>G. P. Girlyp</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>Chary</u> (parašas) (pavardė)
1972 m. mėn. 06 d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)					

12