


<u>Vand.</u> (Komunikacija)	<u>kameros</u> (Inginio pavadinimas)	<u>Nr. (20) 183</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Giluzių m/r.</u> (Gatvė)	<u>108-C-2</u> (Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudas	Lipynės ... met. kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		157,78	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	157,78	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2020 2050	4,43	153,35	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	150	Viršus 3,25 Apačia	154,53	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pl	150	Viršus 2,45 Apačia	155,33	
	Nr. 3	pl	150	Viršus 3,98 Apačia	153,80	Objekto Nr. 01-315338
	Nr. 4	pl	150	Viršus 3,98 Apačia	153,80	
	Nr. 5	pl	100	Viršus 4,93 Apačia	153,35	Sudarė <u>Dainis Girdlys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>Blumys</u> (parašas) (pavardė)
1977 m. mėn. d.						(Inginio tyrinėjimo data)