

Praciniamojo kolektoriaus kamera Nr. (11) 196
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-2
(planšeto nomenklatura)


1990
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)


Gilūzių m. pr.
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		8/157,79	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	157,79	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
Dugnas	bet.	4670 x 10700	3,77	154,02	duoti iki vamzdžių viršaus
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-2	Siluminė	pl	600,600	
	3	Vand	pl	300	
	4	Atst. d. k.			
2	1-2	Siluminė	pl	600,600	
	3	Vand	pl	300	
	4	Atst. d. k.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-31/4917</u>
					Sudarė <u>Cirklys</u> <u>Pulys</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Veruvas</u> (pavardė) (parašas)
					198 <u>1</u> m. <u>04</u> mėn. <u>18</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)