



Praeinamojo kolektoiriaus <u>kamera</u> Nr. (<u>1</u>) <u>1</u> (įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane)	KORTELĖ <u>108-C-2</u> (planšeto nomenklatūra)
<u>1996</u> (įrenginio pastatymo metai)	<u>Vilnius</u> (miestas)
	<u>Atlatius III mjr.</u> (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalis:



PRIEŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis		ket.	650		157,15
Žemė					
Sienos		bet.			
Dugnas		bet.	5000 x 3500	3,49	153,66

Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		
1	1-2	Sil.tr.	pl	159,159	
	3-4	A.it.el.kab			
	5	Vand	polit	200	
2	1-2	Sil.tr.	pl	219,219	
	3-4	A.it.el.kab			
	5	Vand	polit	200	
3	1	Vand	polit	200	
	2-3	Sil.tr.		133,133	
4		A.it.el.kab			1,07 156,08
	5	KL	pl.	200	3,65 153,50

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pјuвиuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H_B = 157,18$
 $H_{lub} = 156,79$

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/6335

Sudarė	Cirklyp	0000
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)

1997 m. 03 men. 26 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)