



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (2) 2 KORTELE 108-C-2
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1996 Vilnius Pilaitis III mjr.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.		650		157,95	Ar yra dujų? _____
Žemė							Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Sienos		bet.					2) $HB = 157,51$ $H_{\text{vibų}} = 157,11$
Dugnas		bet.		5020 x 3460	3,44	154,01	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.				Objekto Nr. <u>01-3/6335</u>
1	1-2	Sil. tr.	pl	159,159			Sudarė <u>Cirklys</u> <u>QVP</u> (pavardė) (parašas)
	3-4	A. it. el. kab.					
	5	Vand	polit	200			
2	1-2	Sil. tr.	pl	159,159			Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)
	3-4	A. it. el. kab.					
	5	Vand	polit	200			
3	1	Vand	polit	80			1987 m. <u>03</u> mėn. <u>26</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
4		HL	alc	200	3,60	153,85	