


Praciamoji kolektorius piūvis Nr. (5) 119 KORTELE 108-C-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių mpr.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dangtis	ket.	650		159,20	
Žemė			0.0	159,20	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1500	904	156,16	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rušis	Medž.	Atst.nuo dugno m	2) Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5986</u> Sudarė <u>Čirklys</u> (pavardė) <u>[signature]</u> (parašas) Patikrino <u>[signature]</u> (pavardė) <u>[signature]</u> (parašas) 19 <u>95</u> m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
	1-2	Karšt. vand.	pl	50,100	
	3-4	Šil. tr.	pl	76,76	
	5	Vand.	pl	100	
	6-7	Ryšio kab.			
	8-9	Ž. ir el. kab.			