

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (7) 133 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Vydūno

108-C-3

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>5 met.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		161.03	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	161.03	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2.77	158.26	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 2.06	158.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>P1-31.8200</i> Sudarė <i>Alm</i> <i>Petravskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1995. m. <i>02</i> mėn. / P. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.93	158.10	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		