

Pradinamojo kolektoriaus kamera Nr. (7) 141

(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE 108-C-3

(planšeto nomenklatūra)

1994

(įrenginio pastatymo metai)


Vilnius

(miestas)


Giluzių III mjr.

(gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>mit. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		159,73	Ar yra dujų?	
Žemė				0,0	159,33	Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus	
Sienos		bet.				2) $H_B = 159,46$ $H_{lub} = 158,89$	
Dugnas		bet.	3450 x 4790	3,60	155,73	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m		Objekto Nr. <u>01-3/5986</u>	
1	1-2	Karšt. vand.	pl	80,100		Sudarė <u>Cirklys</u> (pavardė) (parašas)	Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)
	3-4	Sil. tr.	pl	108,108			
	5	Vand.	pl	200			
	6-7	Ryšio kab.					
	8-9	Žit. el. kab.					
2	1-2	Karšt. vand.	pl	65,100		1995 m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)	
	3-4	Sil. tr.	pl	108,108			
	5	Vand.	pl	200			
	6-7	Žit. el. kab.					
3	1-2	Karšt. vand.	pl	50,65			
	3-4	Sil. tr.	pl	57,57			
	5	Vand.	pl	100			
	6-7	Ryšio kab.					
4	1-2	Karšt. vand.	pl	150	3,80		
	3-4	Sil. tr.	pl				
	5	Vand.	pl				
	6-7	Ryšio kab.					