



Praeinamojo kolektorius kamera Nr. (7) 141 KORTELE 108-C-3
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1994 Vilnius Giluzių III mjr.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>mit. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket.	650		159,73	Ar yra dujų?			
Žemė				0.0	159,33	Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus			
Sienos		bet.				2) $HB = 159,46$ $H_{lubų} = 158,89$			
Dugnas		bet.	3450 x 4790	3,60	155,73	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS			
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst. nuo dugno m	Objekto Nr. <u>01-3/5986</u>			
1	1-2	Karst. vand.	pl	80,100		Sudarė <u>Cirkly</u> (pavardė) (parašas)			
	3-4	Sil. tr.	pl	108,108					
	5	Vand.	pl	200					
	6-7	Ryšio kab.							
	8-9	Žit. el. kab.							
2	1-2	Karst. vand.	pl	65,100			Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)		
	3-4	Sil. tr.	pl	108,108					
	5	Vand.	pl	200					
	6-7	Žit. el. kab.							
3	1-2	Karst. vand.	pl	50,65				1995 m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)	
	3-4	Sil. tr.	pl	57,57					
	5	Vand.	pl	100					
	6-7	Ryšio kab.							
4	8-9	Žit. el. kab.							
		KL	OIC	150	3,80				155,53