

Fekalinės kanalizacijos šulinys

Nr. (23) 153 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Vydučio

108-C-3

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m.d. 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		157.86	
Žemė				0.00	157.86	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1500	4.80	153.06	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	400	Viršus		
				Apačia	5.10	152.76
	Nr. 2	bet.	400	Viršus	5.22	152.64
				Apačia		
	Nr. 3	asboc.	200	Viršus	5.03	152.83
				Apačia		
	Nr. 4	ker.	200	Viršus	5.03	152.83
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. 01-2/5154..
Sudarė						Alus P. Grybas (parašas) (pavardė)
Patikrino						R. K. Petrauskas (parašas) (pavardė)
1993 m. mėn. 7 d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)