

Vand. kameros Nr. (18) 157 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilainis Giluzių mpr.
(Miestas) (Gatvė) 108-C-3
(Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŪVIAI (Maityms duoti m) PRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Diagrama: (D) (0,53) 1
Diagrama: kolekt. 1 (2,30) (10) (0,90) 1 kolekt. (10)

Diagrama: X 298,30,92 Y 225,18,59 1

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčio (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		158,10	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	158,10	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.		4,30	153,80	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 200	Viršus 3,40 Apačia 154,70		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2		Viršus Apačia		
	Nr. 3		Viršus Apačia		Objekto Nr. 21-31278
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <u>Antanas Čiulbas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <u>Antanas Čiulbas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		1977 m. mėn. d.
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)