




Vand kameros Nr. (13) 196 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Giluzių mjr 108-C-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. korektoriaus (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		159,09	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	159,09	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	13070 12960	4,67	154,42	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 300	Viršus 3,17 Apačia	155,92	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-315238
	Nr. 2	pl 300	Viršus 3,17 Apačia	155,92	
	Nr. 3	pl 200	Viršus 4,12 Apačia	154,97	
	Nr. 4	pl 100	Viršus 2,73 Apačia	156,36	
	Nr. 5	pl 100	Viršus 4,30 Apačia	154,79	
	Nr. 6	pl 100	Viršus 4,67 Apačia	154,92	
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					197? m. mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)