



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. (32) 224 KORTELĖ
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
 Vilnius Vydūno 108-C-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		158.78	
Žemė				0.00	158.78	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	4.78	154.00	Pastabos
Varnzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3.99	154.79
	Nr. 1a	poliet.	150	Viršus		
				Apačia	4.90	153.88
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	4.96	153.82
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-3/5159...
						Sudarė <i>P. Grybas</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Antanas Janušas</i> (parašas) (pavardė)
						1973 m. mėn. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)