



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (4) 22 KORTELE 108-C-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Gilūzių m. m. k.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		160,46	Ar yra dujų? _____	
Žemė			0,0	100,46		
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus	
Dugnas	bet.	5700 x 3600	3,67	156,79		
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	2) <u>HB = 100,46</u> <u>H_{inb} = 159,95</u>	
1	1-2	Karšt.vand	pl	65,125		
	3-4	Sil.tr	pl	108,108		
	5	Vand	pl	200		
	6-7	Žit.d.kub				
2	1-2	Karšt.vand	pl	80,125		
	3-4	Sil.tr	pl	133,133		
	5	Vand	pl	200		
	6-7	Žit.d.kub				
3	1-2	Karšt.vand	pl	65,100		
	3-4	Sil.tr	pl	89,89		
	5	Vand	pl	200		
4						
5	KL	alc	200	3,89	156,54	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
					Objekto Nr. <u>01-3/5986</u>	
					Sudarė	<u>Čirklis</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino	<u>Čirklis</u> (pavardė) (parašas)
					19 <u>94</u> m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)	