



Praeinamojo kolektoriaus kameras Nr. () 22 KORTELE 10E-C-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Vydūno
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmenys mm		Atst.nuo dangčio m		Altitudės	
Dangtis		ket.		650				160.46	
Žemė						0.00		160.46	
Sienos		bet.							
Dugnas		bet.		5720 x 3660		3.67		156.79	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst.nuo dugno m				
1	1-2	karštas v.	plien.	65, 125					
	3-4	šiluminė	plien.	108, 108					
	5	vandent.	plien.	200					
	6-7	žema slampa							
2	1-2	karštas v.	plien.	80, 125					
	3-4	šiluminė	plien.	133, 133					
	5	vandent.	plien.	200					
	6-7	žemos jt.	el. kabelis						
3	1-2	karštas v.	plien.	65, 100					
	3-4	šiluminė	plien.	89, 89					
	5	vandent.		200					
4									
5	KL	asboč		200	3.89		156.57		

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Ar yra dujų? _____		
Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus		
2) $H_B = 160.46$ $H_{hbo} = 159.95$		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. 01-3/ 5986		
Sudarė	Čiuklys	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)
1985 m. 06 mėn. 03 d. (įrenginio tyrinėjimo data)		