



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (4) 22 KORTELE 108-C-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių m. m. v.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>HB = 10,46</u> <u>H_{virš} = 159,95</u>
Dangtis	ket.	650		160,46	
Žemė			0,0	100,46	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	5400 x 3600	3,67	156,79	
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5986</u> Sudarė <u>Čirklys</u> <u>Čirklys</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Čirklys</u> <u>Čirklys</u> (pavardė) (parašas) 19 <u>94</u> m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	Karšt. vand.	pl	65,125	
	3-4	Sil. tr.	pl	108,108	
	5	Vand.	pl	200	
	6-7	Žit. d. kub.			
2	1-2	Karšt. vand.	pl	80,125	
	3-4	Sil. tr.	pl	133,133	
	5	Vand.	pl	200	
	6-7	Žit. d. kub.			
3	1-2	Karšt. vand.	pl	65,100	
	3-4	Sil. tr.	pl	89,89	
	5	Vand.	pl	200	
4					
5	KL	alc	200	3,89	