



Praeinamojo kolektoriaus plūvis Nr. (12) 242 KORTELĖ 108-C-3
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1992 Vilnius Giluzių I m.t.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės - (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dangtis	ket.	650			
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.			156.42	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	2)
1	1-2	kanst. vand.	p/	70(76), 70(76)	
	3-4	šiluminei	p/	80(70), 40(50)	
	5	vanden.	p/	175(200)	
	6	ujinio kab.			
	7	žemos	p.t.k.		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01-3/5754</u>					
Sudarė		<u>Singys</u>			
		(pavardė)			(parašas)
Patikrino					
		(pavardė)			(parašas)
1992 m. <u>02</u> mėn. <u>02</u> d.					
(įrenginio tyrinėjimo data)					