

Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (3) 62
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-c-3
(planšeto nomenklatura)


1994
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)

Giluzių III mjr
(gatvė)



KOLEKTORIAUS PŪVIJAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		160,28
Žemė			0,0	160,28
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	3550 x 4800	3,62	156,66

Lipynės met kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

Pastabos: 1) Atstumai pjuviniuose
duoti iki vamzdžių viršaus

Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1	Vand	pl	200
	2-3	Ž.įf.el.kab		
2	1-2	Karst.vand	pl	100,125
	3-4	Sič.tr.	pl	133,133
	5	Vand	pl	200
	6-7	Ž.įf.el.kab	8-a.įf.el.kab.	
3	1-2	Karst.vand	pl	100,125
	3-4	Sič.tr.	pl	133,133
	5	Vand	pl	
	6-7	Ž.įf.el.kab		
4	1-4	Ž.įf.el.kab	5-a.įf.el.kab.	
5		KL	a/c	200

2) B = 160,28
H_{huby} = 159,88

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5986

Sudarė Eivėlys Donas
(pavardė) (parašas)
Patikrino Donas
(pavardė) (parašas)

1994 m. 06 mėn. 03 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)