



Praciniamo kolektoriaus kamera Nr. (8) 108 KORTELE 108-C-4
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius G. Jazūnas
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		159,64	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	159,64	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstatumai pjūviuose
Dugnas	bet.	3340 x 4930	398	155,66	duoti iki vamzdžių viršaus
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1-2	Karst. vand.	pl	65,100	
	3-4	Sil. tr.	pl	108,108	
	5	Vand.	pl	200	
	6-7	Ž. j. el. kob.			
2	1-2	Karst. vand.	pl	40,65	
	3-4	Sil. tr.	pl	51,57	
	5	Vand.	pl	200	
	6-7	Ž. j. el. kob.			
3	1	KL	d/c	150	4,18 155,46
	2,3	Siluminė	pl	50	KV 158,34
					Ka 157,84
4	1,2	Karst. vand.	pl	70,100	
	3,4	Siluminė	pl	80,80	
	5,6	Ž. j. el. kob.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>013/5986</u>
					Sudarė <u>Cirklys</u> <u>Q-p</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)
					199 <u>5</u> m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)