



Prieinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (8) 108 KORTELE 108-C-4
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius G. Dežinytė
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		159,64	Ar yra dujų? _____	
Žemė			0.0	159,64	Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus	
Sienos	bet.				2) $H/B = 159,64$ $H/lubų = 158,66$	
Dugnas	bet.	3340 x 4930	398	155,66	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rušis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Objekto Nr. <u>01-3/5986</u>	
1	1-2	Karst.vand	pl	65,100	Sudarė <u>Cirklys</u> (pavardė) (parašas)	Patikrino <u>Dežinytė</u> (pavardė) (parašas)
	3-4	Sil.tr	pl	108,108		
	5	Vand	pl	200		
	6-7	Žif.el.kab				
2	1-2	Karst.vand	pl	40,65	199 <u>5</u> m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)	
	3-4	Sil.tr	pl	57,57		
	5	Vand	pl	200		
	6-7	Žif.el.kab				
3	1	KL	d/c	150		
	2,3	Siluminė	pl	50		
4	1,2	Karst.vand	pl	70,100		
	3,4	Siluminė	pl	80,80		
	5,6	Žif.el.kab				