

Praciamojo kolektoriaus kamera Nr. (1) 166
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-4
(planšeto nomenklatura)


1990
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)

Gilūzių m.r.
(gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopijos</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_B = 159,29$ $H_{lab} = 158,30$
Dangtis	ket.	650		A/ 159,30	
Žemė			0,0		
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.		2,79	156,51	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rušis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/4917</u> Sudarė <u>Čirklys</u> (pavardė) <u>Čirklys</u> (parašas) Patikrino <u>Čirklys</u> (pavardė) <u>Čirklys</u> (parašas) 1990 m. <u>04</u> mėn. <u>18</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	Šiluminė	pl	600,600	
	3	Vand.	pl	300	
	4	A.H.el.kab			
2	1-2	Šiluminė	pl	600,600	
	3	Vand.	pl	300	
	4	A.H.el.kab			