

54

šulinio

Nr. (73) 201 KORTELE

HF
(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)




Vilnius
(Miestas)Vydūno
(Gatvė)108-C-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės9 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		159,52		
Žemė				0.0	159,52	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet.	1500	4.83	154,69	Pastabos Papildė P. Grybas 1993.10.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršaus Apačia	5,14	154,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31.470.6... Sudarė (Nulius?) (Cirkly?) (parašas) (pavardė) Patikrino (Nulius?) (parašas) (pavardė) 19... m.04..... mėn. 25. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršaus Apačia	5,15	154,37	
	Nr. 3	asboc.	200	Viršaus Apačia	4.84	154,68	
	Nr. 4			Viršaus Apačia			
	Nr. 5			Viršaus Apačia			
	Nr. 6			Viršaus Apačia			
	Nr. 7			Viršaus Apačia			