

55

ITI Nr. 91^d

E. kanalizacija

Šulinio

Nr. (~~76~~) 203

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavaidinimas)

Vilnius

Papilėnų

108-C-4

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duos, m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		159.81	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos Papildai
Dūgnas	bet.	1500	5.36	154.45	P. Grybys 1993.10.11.
Vamzžiniai	Nr. 1	bet.	400	Viršus Apačia 5.70	154.11
	Nr. 2	bet.	400	Viršus Apačia 5.70	154.11
	Nr. 3	d/c	200	Viršus Apačia 5.48	154.33
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia 3.91	155.90
	Nr. 4a	ket.	100	Viršus Apačia 5.30	154.51
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. ... R1.3/4766.
					Sudarė <i>Raimondas Vojcievoda</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					19.90 m... X mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)