

Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


kameros
(Irenginio pavadinimas)
Vyduno
(Gatvė)

Nr. (2) 236 KORTELE
108-C-4
(Planšeto nomenklatūra)



SULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <i>Kopėčios</i> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<i>8,58,82</i>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos <i>HA - 158,95</i>
Dūgnas		bet.	<i>1970 x 2500</i>	<i>3,90</i>	<i>154,92</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>PLIENAS</i>	<i>150</i>	Viršus <i>3,35</i> Apačia	<i>155,67</i>	
	Nr. 2	<i>PE</i>	<i>110</i>	Viršus <i>2,71</i> Apačia	<i>156,11</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
P.Klimansko II						Objekto Nr. <i>20-128</i>
Sudarė		<i>P. Klimansko</i> (parašas) (pavardė)				
Patikrino		<i>P. Klimansko</i> (parašas) (pavardė)				
<i>2001</i> m. <i>04</i> mėn. <i>30</i> d. (Irenginio tyrinėjimo data)						