

33

<u>Vand</u>		kameros		Nr. (<u>4</u>) <u>42</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>108-C-4</u>		(Planšto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Giluzių mjr</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės net..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		159,75	
Žemė				0,0	159,75	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2160	3,79	155,96	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	800	Viršus 283	156,92	
	Nr. 2	pl	800	Viršus 283	156,92	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01-315338</u>		
Sudarė	<u>Sparys</u>	<u>Čirklys</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	<u>Šturm</u>	(parašas)
	(parašas)	(pavardė)
197. <u>8</u> m. <u>03</u> ... mėn. <u>06</u> d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		

28