

Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. () 103^a
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-4
(planšeto nomenklatūra)


1996
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)

Papilėnų
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:



a) Vertikaliniai:



0+

b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmenys mm		Atst.nuo dangčio m		Altitudės		Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.		650				A) 160,14		Ar yra dujų? _____	
Žemė						0,00		160,14		Pastabos: 1) Atstatumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus	
Sienos		bet.								2) B) 160,34 H _{dg} = 156,49	
Dugnas		bet.		5,75 x 3,30		3,72		156,45			
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.			Atst.nuo dugno m					
1	1,2	Karšt.vand.	pl	70,100							
	3,4	Šiluminė	pl	80,80							
	5,6	Įj.el.kab.									
	7	2 kanalizac.	Ket	150		- 0,23 dugn.		156,22			
2	1,2	Karšt.vand.	pl	60,70							
	3,4	Šiluminė	pl	50,50							
	5,6	Įj.el.kab.									
3										Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
										Objekto Nr. 01-2-87 34	
										Sudarė Krutovskij lob (parašas)	
										Patikrino Jasinskis lob (parašas)	
										1996 m. XI mėn. 7 d.	
										(įrenginio tyrinėjimo data)	