


- 5 -

Prasainamojo kolektoriaus Kamera Nr. () 103^a KORTELE 108-C-4
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1996 Vilnius Papilėnų
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PŪVIŲAI:



a) Vertikaliniai:



0+

b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pildyti iki vamzdžių viršaus 2) B) 160,34 $H_{d\delta} = 156,49$
Dangtis	ket.	650		A) 160,17	
Žemė			0,00	160,17	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	5,75 x 3,30	3,72	156,45	
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1,2	Karst. vand.	pl	70, 100	
	3,4	Šiluminė	pl	80, 80	
	5,6	Įj. el. kab.			
	7	2. kanalizac.	Ket	150	-0,23 dugn. 156,22
2	1,2	Karst. vand.	pl	60, 70	
	3,4	Šiluminė	pl	50, 50	
	5,6	Įj. el. kab.			
3					
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01-2-87 34</u>					
Sudarė <u>Krutovskij</u> <u>[signature]</u> (pavardė) (parašas)					
Patikrino <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (pavardė) (parašas)					
19 <u>96</u> m. <u>KI</u> mėn. <u>7</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)					