

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

šulinio
(Inginio pavadinimas)

Nr. (2) 103 KORTELĖ

VILNIUS
(Miestas)

KARALIAUČIAUS
(Gatvė)




108 - C - 5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		155.93	8. (Medžiaga, kiekis)
Remė			0.00	155.93	Ar yra vandens? ...7....
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	2.20	153.73	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	PVC	Viršus Apačia	2.30	153.63
	Nr. 2	PVC	Viršus Apačia	2.30	153.63
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 91-2.12.04/....
					Sudarė H. MISULIKAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino H. MISULIKAS (parašas) (pavardė)
					2005 m. ... 15. ... mėn. 23 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)