


F. KANALIZACIJA šulinio Nr. (23) 106 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
VILNIUS **KARALIAUČIAUS** 108-C-5
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		157.77	Ar yra vandens?	
Demė			0.00	157.77	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Paatūros	
Dūgnas	bet.	100	3.00	154.77	
Vandžiai	Nr. 1	PVC	100	Viršus Apačia 3.10	154.67	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-12087 Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrinė (parašas) (pavardė) 20... m..... mėn... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 3.10	154.67	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		