



Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (2) 124 KORTELĖ 108-C-5
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Gidūzių t. mjr.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



9MG PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		156,05
Žemė			0.0	156,05
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	5700 x 3310	3,88	152,17
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1-2	Karšt.vand	pl	65,80
	3-4	Sil.tr	pl	76,76
	5	Vand	pl	200
	6	Ryšio kab		
	7-8-10	Ž.ift.el.kab		
2	1-2	Karšt.vand	pl	65,100
	3-4	Sil.tr	pl	89,89
	5	Vand	pl	200
	6	Ryšio kab		
	7-8-10	Ž.ift.el.kab		
3	1-2	Karšt.vand		65,80
	3-4	Sil.tr		76,76
	5	Vand		100
	6	Ryšio kab		
	7-8-10	Ž.ift.el.kab		
4		KL		150

Lipynės met. kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H_B = 156,01$

$H_{lub} = 155,27$

3) Patikrinimo uAB "Meranta"
2003.06.25 [Signature]

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5701

Sudarė Cirklys [Signature]
(pavardė) (parašas)
Patikrino [Signature]
(pavardė) (parašas)

1994 m. 04 mėn. 20 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)